



UNIR S.A. 
SOLDADURA Y CORTE

MANUAL TAURO PC 350/450 DUAL



"Visite nuestra pagina web"... www.tauro.com.ar
e-mail: ventas@tauro.com.ar
tecnica@tauro.com.ar

ÍNDICE.

SECCIÓN 1 - SEGURIDAD.	3
1.A) ADVERTENCIAS.	3
1.B) INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.....	4
SECCIÓN 2 - ESPECIFICACIONES.	5
2. A) CARACTERÍSTICAS GENERALES.	5
2. B) COMANDOS.	5
2. C) CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS.	6
SECCIÓN 3 - INSTALACIÓN.	7
3. A) RECEPCIÓN DEL MATERIAL.	7
3. B) RECLAMOS.	7
3. C) CONEXIÓN.....	7
SECCIÓN 4 - OPERACIÓN.	9
4. A) INTRODUCCIÓN.	9
4. B) REGULACIÓN PARA OPERACIÓN DE SOLDADURA CONVENCIONAL.	9
4. C) REGULACIÓN PARA OPERACIÓN DE PUNTEO.	10
4. D) ADVERTENCIAS.	10
SECCIÓN 5 - IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y POSIBLES SOLUCIONES.	11
SECCIÓN 6 - DESPIECES.	12
6.A) DESPIECE PC 350/450 DUAL.	12
6.B) DESPIECE DE TORCHAS.	16
6.C) DESPIECE DE MOTOR.	18
6.D) DESPIECE EUROACOPLE.....	19
SECCIÓN 7 - MANTENIMIENTO.	20
SECCIÓN 8 - CIRCUITO ELÉCTRICO PC 350/450.	21
SECCIÓN 9 - GARANTÍA.	23
9.A) CONDICIONES.	23
9.B) CERTIFICADO DE GARANTÍA.....	23

SECCIÓN 1 - SEGURIDAD.**1.A) ADVERTENCIAS.****LA DESCARGA ELÉCTRICA PUEDE MATAR.**

- Desconectar el equipo de la red de alimentación antes de su instalación y de toda operación de verificación y de reparación.
- No operar el equipo si no ha sido correctamente conectado a tierra.
- No trabajar con los revestimientos de los cables deteriorados.
- No tocar las partes eléctricas descubiertas.
- Asegurarse que todos los paneles de cobertura del equipo estén bien fijados en su lugar cuando se encuentre conectado a la red.
- Mantenerse aislado del banco de trabajo y del piso: usar zapatos y guantes aislantes.
- Mantener guantes, zapatos, vestimenta, área de trabajo y el equipo, limpios y secos.

LOS RECIPIENTES BAJO PRESIÓN PUEDEN ESTALLAR SI SON SOLDADOS.

- No suelde tambores, tanques, o cualquier elemento cerrado a no ser que una persona capacitada los haya examinado y los declare seguros.

LAS RADIACIONES GENERADAS POR EL ARCO DE SOLDADURA PUEDEN DAÑAR LOS OJOS Y PROVOCAR QUEMADURAS EN LA PIEL.

- Proteger los ojos y el cuerpo adecuadamente.

EL RUIDO PUEDE DAÑAR EL OÍDO.

- Protegerse en forma adecuada para evitar daños.

LOS HUMOS Y GASES PUEDEN DAÑAR LA SALUD.

- Mantener la cabeza fuera del alcance de los humos.
- Prever una ventilación adecuada en el área de trabajo.
- Si la ventilación no es suficiente, usar un aspirador que aspire desde abajo. En algunos casos puede contemplarse la posibilidad de utilizar torcha con aspirador de humos.

EL CALOR, LOS CHORROS DE METAL FUNDIDO Y LAS CHISPAS PUEDEN PROVOCAR INCENDIOS.

- No soldar cerca de materiales inflamables.
- Evitar de llevar consigo cualquier tipo de combustible como encendedores o fósforos.
- El arco de soldadura puede provocar quemaduras. Tener la punta del electrodo lejos del propio cuerpo y de todo elemento circundante.

1.B) INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.

1.B.1) PREVENCIÓN DE QUEMADURAS.

Para proteger los ojos y la piel contra las quemaduras y los rayos ultravioletas:

- Llevar anteojos oscuros.
- Llevar puesta vestimenta, guantes y zapatos adecuados.
- Usar máscaras de soldadura con los lados cerrados y que tengan lentes y vidrios de protección según las normas (Grado de protección DIN 10, como mínimo).
- Avisar a las personas cercanas al equipo de no mirar directamente el arco.

1.B.2) PREVENCIÓN DE INCENDIOS.

La soldadura produce salpicaduras de metal fundido.

Tomar las siguientes precauciones para evitar incendios:

- Siempre proveerse de un extintor en la zona de soldadura.
- Alejar el material inflamable de la zona inmediatamente cercana al área de soldadura.
- Enfriar el material soldado o dejarlo enfriar antes de tocarlo o ponerlo en contacto con un material combustible.
- Nunca usar el equipo para soldar recipientes de material potencialmente inflamable. Estos recipientes deben ser limpiados completamente antes de proceder a la soldadura.
- Ventilar el área potencialmente inflamable antes de usar el equipo.
- No usar el equipo en atmósferas que contengan concentraciones elevadas de polvos, gases inflamables o vapores combustibles.
- Nunca soldar piezas o partes que hayan sido lavadas con compuestos clorados.

1.B.3) PREVENCIÓN DE DESCARGAS ELÉCTRICAS.

Tomar las siguientes precauciones cuando se opera con el equipo:

- Mantener limpios la propia persona y la propia vestimenta.
- No estar en contacto con partes húmedas y mojadas.
- Mantener un aislamiento adecuado contra las descargas eléctricas. Si el operador tiene que trabajar en un ambiente húmedo, deberá tener extrema cautela y llevar puestos zapatos y guantes aislantes.
- Controlar frecuentemente el cable de alimentación del equipo: debe tener el aislante libre de daños.

¡LOS CABLES DESCUBIERTOS SON PELIGROSOS!

- No usar el equipo con un cable de alimentación dañado; es necesario sustituirlo inmediatamente.
- Si hay necesidad de abrir el equipo, antes hay que desconectar la alimentación de la red. Al no respetar este procedimiento el operador puede quedar expuesto a peligrosos riesgos de shock eléctrico.
- Nunca se opere con el equipo si las coberturas de protección no están en su lugar.
- Asegurarse que la conexión a tierra del cable de alimentación se encuentre en perfectas condiciones

(SECCIÓN 3 - INSTALACIÓN).

1.B.4) PREVENCIÓN DE ESTALLIDOS.

Cuando se trabaja con el equipo:

- No soldar recipientes bajo presión.
- No soldar en ambientes conteniendo polvos o vapores explosivos.

SECCIÓN 2 - ESPECIFICACIONES.**2. A) CARACTERÍSTICAS GENERALES.**

Los equipos PC 350/450 Dual son rectificadores trifásicos específicamente concebidos para la soldadura MIG, de aceros al carbono, trabajando con gas de protección CO₂, mezclas de Argón-CO₂ y Argón-CO₂-O₂, utilizando alambre electrodo de características adecuadas.

Se adaptan también a la soldadura MIG de aceros inoxidables con gas Argón + 1-2 % de Oxígeno y de aluminio con gas Argón, utilizando alambre electrodo de composición adecuada con el material a soldar.

El alimentador de alambre, con capacidad para portar bobinas de 18 Kg. Puede utilizarse incorporado a la fuente de poder o exterior.

Instrumentos digitales alojados en el frente de la fuente de poder permiten la correcta visualización de los parámetros de soldadura.

2. B) COMANDOS.

Comandos fuente de poder PC 350/450: Fig. 1.



- 01 - Interruptor con lámpara de señalización de puesta en marcha.
- 02 - Señalización luminosa de protección térmica (funcionamiento normal encendido).
- 03 - Conmutador grueso de tensión de arco.
- 04 - Conmutador fino de tensión de arco.
- 05 - Salidas para pinza masa con dos valores de inductancia.
- 06 - Potenciómetro de regulación de velocidad de alambre.
- 07 - Potenciómetro de sincronización alambre - contactor (burns back).
- 08 - Acople rápido de torcha tipo Euro.
- 09 - Potenciómetro de regulación de tiempo de punteo con interruptor On - Off.
- 10 - Fusible pre-calentador de gas de 2 A.
- 11 - Conexión pre-calentador de gas.
- 12 - Ficha de conexión del cabezal.
- 13 - Entrada del cable de potencia de conexión del cabezal.
- 14 - Salida de cable de alimentación.
- 15 - Ventilador de refrigeración.
- 16 - Voltímetro digital.
- 17 - Amperímetro digital.

Comandos cabezal C5: Fig. 2.



Fig. 2

- 18 - Potenciómetro de regulación de velocidad de alambre.
- 19 - Potenciómetro de sincronización devanador - contactor (burns back).
- 20 - Potenciómetro de regulación de tiempo de punteo, con interruptor On -Off.
- 21 - Acople rápido de torcha, tipo Euro.
- 22 - Fusible del motor devanador de alambre (10 A).
- 23 - Nipple de entrada de gas.
- 24 - Cable de control del cabezal C5.
- 25 - Cable de poder del cabezal C5.

2. C) CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS.

Modelos	PC - 350	PC - 450
Alimentación	3 x 380 V	
Frecuencia	50 HZ	
Corriente nominal primario FS 60%	16,7 A	29,1 A
Corriente nominal secundario FS 60%	280 A	370 A
Potencia nominal FS 60%	11 KVA	19,2 KVA
Campo de regulación	35 a 350 A	40 a 450 A
Tensión máx. circuito abierto	44 V	49 V
Regulación de tensión circuito abierto	16 a 44 V	16 a 49 V
Clase de aislación	H	
Temperatura ambiente	40 °C.	
Regulación	Por llaves selectoras	
Cabezal	Incorporado y exterior	
Ventilación	Forzada	
Accesorios	Torcha, pinza masa, kit de accesorios	
Dimensiones (mm.)	Largo	900
	Ancho	540
	Alto	840
Peso aprox. (kg.)	139,5	158

SECCIÓN 3 - INSTALACIÓN.

3. A) RECEPCIÓN DEL MATERIAL.

El conjunto del equipo se compone por:

- 1 Fuente de poder PC 350/450.
- 1 Alimentador devanador de alambre.
- 1 Manual de instrucciones.
- 1 Torcha de soldadura.
- 1 Pinza masa con cable.
- 1 Kit de accesorios MIG estándar.

- Accesorios opcionales:

- 1 Válvula reguladora de gas con caudalímetro (para CO₂ o Argón).

- Verificar que estén incluidos en el envío todos los materiales arriba citados.
- En caso de verificar algún faltante, dentro de las 48 hs de la recepción, avisar al distribuidor.
- Verificar que el equipo no haya sufrido daños durante el transporte. Si hay algún daño evidente, véase el punto 3.B) RECLAMOS para instrucciones.
- Antes de operar, leer atentamente este manual de instrucciones.

3. B) RECLAMOS.

3. B.1) RECLAMOS POR DAÑOS DURANTE EL TRANSPORTE.

Si vuestro equipo sufre daños durante la expedición, enviar el reclamo a la empresa de transporte.

3. B.2) RECLAMOS POR MERCADERÍAS DEFECTUOSAS

Todos los equipos expedidos por TAURO han sido sometidos a un riguroso control de calidad. Sin embargo, si vuestro equipo no funcionara correctamente, consulte la **Sección 5. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS** de este manual. Si el problema no es solucionado, debe contactar al distribuidor autorizado.

3. C) CONEXIÓN.

3. C.1) INSTALACIÓN.

El buen funcionamiento del equipo está asegurado por una adecuada instalación; por lo tanto es necesario:

- Alojamiento del equipo de manera tal que la circulación de aire que provee el ventilador interno no quede obstruida.
- Evitar que el ventilador introduzca en el mismo, depósitos de polvo.
- Es conveniente evitar choques, rozamientos, fuentes de calor excesivo, o cualquier forma de situación anómala.

3. C.2) CONEXIÓN A LA RED.

- Antes de efectuar conexiones eléctricas entre la fuente de poder y el tablero de distribución, cerciorarse de que el interruptor general esté en **No**.
- El equipo debe ser conectado a sistemas de distribución trifásicos, 3 x 380 V más conexión a tierra.
- Si se utilizan cables de alimentación de longitud mayor a los provistos con el equipo, aumentar adecuadamente la sección.
- El equipo se provee con toma de red con terminal de tierra. La toma debe ser conectada a la red dotándosela de fusibles o interruptor automático de capacidad adecuada.

3. C.3) CONEXIÓN A TIERRA.

- Para la protección de quienes lo usan, es imprescindible que el equipo esté correctamente conectado con la instalación de tierra.
- El terminal de tierra de la toma de red debe estar conectado a la instalación de tierra.
- El chasis (que es conductor) está conectado eléctricamente con el conductor de tierra; si el equipo no está correctamente conectado a tierra puede provocar shocks eléctricos peligrosos para quien lo está usando.
- El incumplimiento de las normas arriba expuestas hace insuficiente el sistema de seguridad previsto por el fabricante, pudiendo producir graves riesgos para el operador del equipo o sus componentes.
- **La operación del equipo sin una adecuada conexión a tierra implica una anulación automática de la garantía otorgada por el fabricante.**

3. C.4) INTERCONEXIONES.

A. Gas:

- Conectar el conjunto de válvula reguladora y caudalímetro al cilindro de gas.
- Conectar la manguera de gas desde la parte trasera del cabezal al nipple del caudalímetro.
- Si se utiliza como gas de protección CO2 conectar el pre-calentador de gas montado sobre el conjunto de válvula reguladora y caudalímetro a la ficha ubicada en la parte trasera de la fuente de poder.

B. Cabezal:

- Conectar el acople macho del cable de soldadura del cabezal a la salida positiva colocada en la parte posterior de la fuente de poder.
- Conectar la ficha macho de 8 patas del cable de control del cabezal en la ficha hembra que tiene la fuente de poder en su parte trasera.

C. Circuito de soldadura:

- Conectar el cable de pinza masa en uno de los acoples rápidos de polaridad negativa seleccionando de esta manera un valor de inductor.
- Conectar la pinza masa a la pieza a soldar.
- Conectar la torcha en el acople Euro ubicado en el frente del alimentador, apretando manualmente y a fondo la tuerca de bloqueo. Verificar que se encuentre colocado en el acople Euro el tubo capilar (tubo guía de alambre).

3. C.5) CARGA DE LA BOBINA.

- Verificar que los rodillos de arrastre, la guía flexible y el tubo de contacto de la torcha correspondan al diámetro y a la naturaleza del alambre que se vaya a utilizar y que están correctamente montados.
- Colocar la bobina sobre el portarrollo, manteniendo la punta del alambre orientada a la guía de entrada de la plaqueta de rodillos del motor devanador de alambre.
- Afirmer la bobina al portarrollo.
- Liberar el contrarrodillo de presión de la plaqueta (liso) y separarlo del rodillo tractor (ranurado).
- Liberar la punta del alambre de la bobina. Descartar la parte deformada con un corte limpio y libre de rebaba. Enderezar el extremo de alambre. Introducir el extremo de alambre en la guía de entrada de la plaqueta de rodillos, empujándolo 100 á 200 mm dentro del tubo capilar de entrada a la torcha.
- Volver a colocar el contrarrodillo asegurando que el alambre quede correctamente colocado en la ranura del rodillo tractor.
- Regular la presión del rodillo a un valor intermedio por medio de la tuerca de apriete.
- Frenar ligeramente el portarrollo, por medio de la tuerca central de fijación del portarrollo.
- Preparar la velocidad de avance del alambre a un valor bajo. (Punto 3 del potenciómetro). Quitar la tobera, el tubo de contacto y el difusor, de la torcha.
- Con la fuente energizada, manteniendo la torcha extendida, apretar el pulsador de la torcha y esperar que el extremo del alambre sobresalga de 10 a 15 cm. Del extremo anterior de la torcha. Soltar el pulsador.

ATENCIÓN.

Durante esta operación el alambre se encuentra bajo tensión eléctrica, y sometido a fuerza mecánica. Por lo tanto si no se toman las precauciones adecuadas se puede incurrir en peligro de electrocución, heridas o encendido eléctrico del arco no deseado.

- Usar siempre indumentaria y guantes de protección aislantes.
- No dirigir la desembocadura de la torcha sobre partes del cuerpo.
- No acercarse a la torcha al tubo de gas.

- Volver a colocar el tubo de contacto y la tobera en la torcha.
- Chequear que el avance del alambre es regular. Verificar la graduación de la presión de los rodillos.

Hacer lo mismo con el freno del portarrollo: En el punto de parada de la tracción no se deben aflojar las espiras de la bobina de alambre por excesiva inercia de la misma.

- Cortar el extremo de alambre, dejando libre unos 10 a 15 mm fuera de la tobera.

SECCIÓN 4 - OPERACIÓN.**4. A) INTRODUCCIÓN.**

La corriente de soldadura queda definida con la velocidad de avance aplicada a un determinado diámetro de alambre. La velocidad de avance se regula por un potenciómetro ubicado en el cabezal alimentador. Se debe recordar que a igual corriente, la velocidad de avance es inversamente proporcional al diámetro de alambre utilizado.

La gama de corriente aplicable en soldadura manual para distintos diámetros de alambre de acero es:

Diám. (mm)	0,8	0,9	1,2	1,6
Mín. (A)	40	45	60	100
Máx. (A)	180	220	350	450

La tensión de arco es regulable a breves intervalos (escalones), por medio de las llaves conmutadoras ubicadas en la fuente de poder, o de manera más fina, si se trata de una máquina tiristorizada, en donde la regulación se logra a través de la variación del potenciómetro de tensión. La tensión de arco va adecuada a la velocidad de alambre escogida (corriente), al diámetro de alambre utilizado y a la naturaleza del gas de protección, según las relaciones que se indican a continuación:

$$U_2 = 14 + 0,05 I_2$$

donde:

U_2 = tensión de arco en voltios

I_2 = corriente de soldadura en amperios

Recordar que la tensión de arco será del 4 al 8 % inferior respecto de la tensión suministrada por la máquina en vacío (sin soldar).

La mezcla Argón-CO₂ requiere de tensiones de arco de 1 a 2 voltios inferiores respecto al CO₂.

La calidad del cordón de soldadura queda principalmente determinada por un correcto balance de los parámetros de soldadura: corriente de soldadura (velocidad del alambre), diámetro de alambre, voltaje de arco y tipo de protección gaseosa.

4. B) REGULACIÓN PARA OPERACIÓN DE SOLDADURA CONVENCIONAL.

Ver los Procedimientos de Soldadura incluidos en este manual.

1. Realizar todas las conexiones necesarias, tal como se describen en la **Sección 3 INSTALACIÓN**.
2. Definir la posición de las llaves de tensión gruesa y fina (**3 y 4**).
3. Girar la perilla del potenciómetro de regulación de velocidad de alambre (**6**) hasta la posición preseleccionada.
4. Verificar que las perillas del potenciómetro de Punteo (**9**) se encuentra en posición **Off (cero)**. El potenciómetro de Rechupe (**7**) debe regularse de acuerdo al largo del alambre requerido al finalizar la soldadura.

5. Abrir el cilindro de gas. No ajustar la regulación de presión, pues la válvula está regulada.
 6. Conectar la pinza masa al material a soldar, seleccionando un valor de salida de inductor (5).
 7. Arrancar el equipo por medio de la llave de encendido de la fuente de poder. Deben encenderse los indicadores luminosos y el motor del ventilador comenzará a funcionar.
 8. Liberar el rodillo de presión de la plaqueta del motor de regulación de alambre para evitar que el alambre continúe saliendo por el extremo de la torcha. Pulsar el micro de la torcha y proceder a regular el caudal de gas por medio del caudalímetro.
 9. Reposicionar el rodillo de presión apretando manualmente el resorte hasta una posición intermedia. Tener la precaución de no presionar el resorte hasta el tope, para no producir una excesiva fuerza de arrastre del motor con el correspondiente deterioro del mismo.
 10. Posicionar la torcha sobre la pieza a soldar, con el conveniente **stick out** seleccionado; bajar el casco de soldadura y pulsar el micro de la torcha.
 11. Avanzar la torcha a una velocidad tal que el ancho del cordón se mantenga entre 3 á 6 mm, dependiendo del espesor a soldar. Para materiales que requieren cordones largos y de espesores considerables, se puede tanto cambiar el diámetro del alambre o aplicar varias pasadas. En algunas aplicaciones, será necesario ajustar el control de voltaje para estabilizar el arco.
 12. Completada la soldadura, levantar el casco y examinar visualmente el cordón realizado.
 13. Si el alambre queda pegado a la pieza soldada girar el potenciómetro de rechazo en sentido horario hasta que quede aproximadamente con 5 mm de largo por afuera del tubo de contacto.
- Aplicación: Todo tipo de soldaduras.

4. C) REGULACIÓN PARA OPERACIÓN DE PUNTEO.

1. Repetir los pasos 1,2 y 3 del punto 4.A.2.
2. Quitar del extremo de la torcha la tobera convencional y colocar la tobera de punteo (ver nota).
3. Girar la perilla del potenciómetro de regulación de tiempo de punteo (9). Tener en cuenta que a mayor espesor de chapa a puntear, mayor será el tiempo de punteo necesario.
4. Girar la perilla del potenciómetro de regulación de tiempo de rechazo (7), para sincronizar el corte de la alimentación de alambre con la desconexión del contactor de la fuente. Es importante regular esta operación correctamente pues, en caso contrario, al finalizar el punteo el alambre quedará pegado al tubo de contacto o a la pieza a soldar.
5. Abrir el cilindro de gas. No ajustar la regulación de presión, pues la válvula está regulada.
6. Conectar la pinza masa al material a soldar, seleccionando un valor de salida de inductor (5).
7. Repetir los pasos 7, 8 y 9 del punto 4.A.2.
8. Posicionar la torcha en forma vertical sobre la pieza a soldar. La tobera debe quedar apoyada sobre la pieza de trabajo.
9. Apretar el gatillo y retener. Se encenderá el arco. La torcha debe permanecer estática sobre el punto de trabajo. Transcurrido el tiempo de punteo preseleccionado el arco se apagará.
10. Completada la soldadura, levantar el casco y examinar visualmente el punto realizado.

Aplicación: Soldadura de chapa finas contra perfiles, chapas fina contra chapas finas, etc.

4. D) ADVERTENCIAS.



- **Jamás operar las llaves de regulación de tensión de la fuente de poder mientras el equipo está soldando.**
- Eliminar frecuentemente las salpicaduras que quedan adheridas a la tobera de la torcha. Utilizar spray adecuado o pasta antiadherente.
- Periódicamente controlar el desgaste del tubo de contacto. Cambiar cuando sea excesivo.
- Nunca utilizar la torcha para tirar del equipo.
- Al comenzar un nuevo rollo de alambre, verificar que esté libre de oxidación.
- Utilizar gases para soldadura.

SECCIÓN 5 - IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y POSIBLES SOLUCIONES.

Problema	Posibles causas	Controles a efectuar y soluciones
Avance irregular	- Presión de rodillo incorrecta.	- Controlar ajuste del rodillo de presión
	- El alambre no ha calzado en la ranura del rodillo tractor.	- Verificar que el alambre no sufra encurvamientos y proceder a colocarlo en la ranura.
	- La guía flexible de la torcha está sucia.	- Sacar la guía, sopletear con aire comprimido o ponerla en un baño con solvente. Si es necesario, sustituir.
	- Vueltas superpuestas en la bobina.	- Verificar bobina de alambre. Eventualmente, sustituir.
	- Alambre oxidado o de mala calidad.	- Cortar las espiras oxidadas o sustituir la bobina.
	- Freno de bobina excesivo.	- Controlar apriete de freno del portarrollo.
	- Caída de espiras.	- Controlar el freno del portarrollo.
Soldadura porosa	- Sistema de suministro de gas incorrectamente montado.	- Controlar.
	- Cilindro de gas vacío. Llave de gas cerrada.	- Chequear apertura de válvula. Deje salir gas desconectando la manguera.
	- No funciona la electroválvula	- Chequearla. Chequear conexiones.
	- Reductor de presión defectuoso	- Verificar.
	- Orificios del difusor de la torcha obstruidos.	- Sacar difusor y limpiar. Para evitar obstrucciones, rociar con spray adecuado.
	- Corriente de aire en zona de soldadura.	- Proteger el arco con defensas convenientes.
	- Pérdida de gas.	- Controlar acoples y abrazadera de manguera de conexión.
	- Tubo de contacto metido muy adentro de la tobera.	- Verificar.
	- Pieza a soldar sucia.	- Controlar que las piezas no estén oxidadas, engrasadas o sucias.
	- Mala calidad del alambre o el gas.	- Cambiar bobina o cilindro de gas.
Falta de avance del alambre	- Micro de la torcha defectuoso.	- Verificar y sustituir.
	- Intervención del termostato por sobrecarga.	- Esperar algunos minutos para permitir el enfriamiento de la máquina controlando el Led de temperatura.
	- Fusible del alimentador quemado.	- Verificar y sustituir.
	- Motor averiado.	- Verificar.
	- Defecto en el control electrónico de velocidad.	- Verificar.
	- Temporizador de punteo conectado	- Verificar. Poner en off .
	- Potenciómetro de alambre en posición cero .	- Corregir.
Con avance normal de alambre, falta corriente de soldadura	- Contactor defectuoso.	- Comprobar si a los extremos de la bobina llegan 24 Vca. Si llega tensión, sustituir contactor.
	- Problemas en el circuito rectificador	- Verificar.
	- Problemas en el cable que une el cabezal con la fuente.	- Verificar.
	- Cable de masa mal colocado.	- Controlar.
	- Problemas en el suministro de energía.	- Verificar las fases en la alimentación.

SECCIÓN 6 - DESPIECES.

6.A) DESPIECE PC 350/450 DUAL.



Ítem	Descripción	Código	
		PC 350 DUAL	PC 450 DUAL
01	LLAVE SELECTORA TRIPOLAR DE 6 POSICIONES DE 20 A	CO-ELE.040500	
02	LLAVE SELECTORA TRIPOLAR DE 6 POSICIONES DE 20 A	CO-ELE.040500	
03	PLAQUETA FMQ 20	CO-PRE.0FMQ20	
04	TRANSFORMADOR 12126 PRIM. 25 V / SEC. 9 + 9 V	CO-ELE.080900	
05	FICHA 6 POLOS HEMBRA CHASIS CON TRABA DE 16 A	CO-ELE.100300	
	FICHA 6 POLOS MACHO CABLE CON TRABA DE 16 A	CO-ELE.100100	
06	CONTACTOR 16/18 A - 22/25 A - BOBINA 24 VAC	CO-ELE.021200	CO-ELE.021300
07	TRANSFORMADOR PC 350 - PC 450	CO-PRE.0PC007	CO-PRE.0PC026
08	PUENTE RECTIFICADOR PC 350 - PC 450	CO-ELE.000700	CO-ELE.000800
09	TRANSFORMADOR 11571	CO-PRE.011571	
10	VENTILADOR CHICO CON HELICE PLASTICA DE 200 mm	CO-ELE.090620	
11	INDUCTOR PC 350 - PC 450	CO-PRE.0PC008	CO-PRE.0PC027




Ítem	Descripción	Código	
		PC 350 DUAL	PC 450 DUAL
12	LLAVE TECLA LUMINOSA BIPOLAR DE 10 A	CO-ELE.041600	
13	PLAQUETA FMQ 16 - VOLTÍMETRO	CO-PRE.0FMQ16	
14	PLAQUETA FMQ 16 - AMPERÍMETRO	CO-PRE.0FMQ16	
15	RUEDA GIRATORIA 125 X 125 mm	CO-RUE.012000	
16	CONECTOR HEMBRA CHASIS 35/50	14-100.HC3550	
	CONECTOR MACHO CABLE 35/50	14-100.CM3550	
17	FUSIBLE 30X6 2 A	CO-ELE.035200	
	PORTA FUSIBLE 31 X 6 MM	CO-ELE.051600	
18	CONECTOR HEMBRA TIPO PC P/CHASIS (CALEFACTOR 24 V)	CO-ELE.020100	
19	FICHA 6 POLOS HEMBRA CHASIS CON TRABA DE 16 A	CO-ELE.100300	
	FICHA 6 POLOS MACHO CABLE CON TRABA DE 16 A	CO-ELE.100100	
20	RUEDA COMPACTA 200 X 50 mm	CO-RUE.002000	



Ítem	Descripción	Código	
		PC 350 DUAL	PC 450 DUAL
21	PLAQUETA FMQ 11	CO-PRE.0FMQ11	
22	FUSIBLE 30X6 10 A	CO-ELE.035000	
	PORTA FUSIBLE 31 X 6 MM	CO-ELE.051600	
23	NIPLA ELECTROVALVULA CHASIS 1/8NPT COR 6 C/ TCA	CO-NEU.007000	
	ELECTROVALVULA 24 VCA	CO-ELE.023200	
	NIPLA ROSCA MACHO 1/8" BSPT-CORREDERA 6 mm	CO-NEU.012510	
24	RUQUETO	14-200.RMIG01	
25	MOTOREDUCTOR SSJ4B	05-001.0SSJ4B	
26	EUROACOPLE MIG COMPLETO PREMONTADO	CO-PRE.0T2100	
27	POTENCIOMETRO 1 KOHM - 2 W - VEL. ALAMBRE	CO-ECA.014120	
	PERILLA A 34	CO-ELE.051100	
28	POTENCIOMETRO LINEAL 100 KOHM - 24 mm - RETRO QUEMADO	CO-ECA.014870	
	PERILLA A 24	CO-ELE.051000	
29	POTENCIOMETRO 100 KOHM SIMPLE C/LLAVE INTERRUPTORA - PUNTEO	CO-ECA.014200	
	PERILLA A 24	CO-ELE.051000	


6.B) DESPIECE DE TORCHAS.

6. B. 1) DESPIECE TORCHA MB 25.



Ítem.	Descripción	Código
	TORCHA MIG 25 x 3 m (COMPLETA)	02-001. TM2530
	TORCHA MIG 25 x 4 m (COMPLETA)	02-001. TM2540
	TORCHA MIG 25 x 5 m (COMPLETA)	02-001. TM2550
01 al 04	EMPUÑADURA CON GATILLO MB 25 / 36	02-001.TR2507
04	GATILLO MB 25 / 36	02-001.TR2412
05, 06	CUELLO CURVO MB 25 50º	02-001.TR2535
06	MUELLE MB 25	02-001. TR2529
07	PORTA TUBO MB 25 M6	02-001. MB2530
08	TUBO DE CONTACTO M 6 Ø 0,6 mm a Ø 1,2 mm	02-001. 0M06xx
09	TOBERA CILINDRICA MB 25 Ø 18 mm	02-001. TR2520
10	TOBERA CONICA MB 25 Ø 15 mm	02-001. TR2521
11	TOBERA DE CIERRE MB 25 Ø 10,5 mm	02-001. TR2523

6. B. 2) DESPIECE TORCHA MB 36.




Ítem.	Descripción	Código
	TORCHA MIG 36 x 3 m (COMPLETA)	02-001.TM3630
	TORCHA MIG 36 x 4 m (COMPLETA)	02-001.TM3640
	TORCHA MIG 36 x 5 m (COMPLETA)	02-001.TM3650
01 al 04	EMPUÑADURA CON GATILLO MB 15 / 25 / 36	02-001.TR2507
04	GATILLO MB 25 / 36	02-001.TR2412
05	CUELLO CURVO MB 36 50º	02-001.TR3635
06	DIFUSOR CERAMICO MB 36	02-001. TR3628
07	PORTA TUBO MB 36 M6 LARGO 32 mm PORTA TUBO MB 36 M8 LARGO 32 mm	02-001. TR3631 02-001. TR3633
08	TUBO DE CONTACTO M 6 Ø 0,6 mm a Ø 1,6 mm	02-001. 0M06xx
09	TOBERA CONICA MB 36 Ø 16 mm	02-001. TR3621
10	TOBERA CILINDRICA MB 36 Ø 19 mm	02-001. TR3620
11	TOBERA DE CIERRE MB 36 Ø 12 mm	02-001. TR3623

6.C) DESPIECE DE MOTOR.

Motor S5J-4B

DESPIECE N°	MOTOR S5J 4B (2R)	CÓDIGO
01	PLATINA	21-100-480010
02	PERNO EJE CABALLETE	21-100-480020
03	RESORTE	21-100-480030
04	PERNO RODILLO CABALLETE	21-100-480040
05	TUERCA COMPRESIÓN CABALLETE	21-100-480050
06	CUJA ENTRADA DE ALAMBRE	21-100-480060
07	ESPIÑA ELÁSTICA TUERCA COMPRESIÓN	21-100-480070
08	CABALLETE (CHAPA)	21-100-480080
09	ENGRANAJE CABALLETE	21-100-480090
10	ESPIÑA ENGRANAJE CABALLETE	21-100-480100
11	RODILLO LISO	21-100-480110
12	RULEMAN RODILLO LISO	21-100-480120
13	PIANA RODILLO LISO	21-100-480130
14	SEGUR RODILLO LISO	21-100-480140
15	TORNILLO	21-100-480150
16	MASA EJE DEL MOTOR	21-100-480160
17	ESPIÑA ELÁSTICA EJE DEL MOTOR	21-100-480170
18	CHAVETA RODILLO	21-100-480180
19	ENGRANAJE EJE DEL MOTOR	21-100-480190
20	RODILLO MACIZO 0,6/0,8	21-100-480201
20	RODILLO MACIZO 0,9/1,2	21-100-480202
20	RODILLO MACIZO 1,2/1,6	21-100-480203
21	TUERCA RODILLO PLÁSTICA	21-100-480090



UNIR S.A.
SOLDADURA Y CORTE

6.D) DESPIECE EUROACOPLE.

Ítem.	Descripción	Código
01	Capilar – Euroacople	14-200.0EC002
02	Tuerca Bronce	14-200.0EC005
03	Lanza – Euroacople	14-200.0EC001
04	Maza – Euroacople	14-200.0EC003
05	Plástico – Euroacople	14-200.0EC004



SECCIÓN 7 - MANTENIMIENTO.

General.

- Nunca quite los paneles del equipo u opere la unidad sin haber desconectado la alimentación.
- Las operaciones de chequeo del interior de la unidad cuando la misma se encuentra bajo tensión traen aparejado el serio riesgo de electrocución por el posible contacto directo con partes vivas.
- Inspeccione regularmente el interior de la máquina, de acuerdo a la frecuencia de uso. Al trabajar en ambientes que contengan mucho polvo, la inspección debe ser más frecuente.
- Para remover el polvo depositado sobre el transformador, impedancia, llaves y rectificador usar un chorro de aire comprimido seco (Máx. 7 bar).
- Evitar dirigir el chorro de aire comprimido a placas electrónicas; proceder a su eventual limpieza con un cepillo muy suave.
- Verificar que las conexiones eléctricas estén bien ajustadas y que los cables no presenten daños en sus aislaciones.
- Al término de estas operaciones, volver a montar los paneles del equipo, apretando al máximo los tornillos de fijación.
- Nunca realice operaciones de soldadura con la fuente de poder abierta.

Torcha.

- Evitar apoyar la torcha y su cable sobre piezas calientes, ya que esto causará la fusión de su material aislante, poniéndola rápidamente fuera de servicio
- Verificar periódicamente la estanqueidad de tubos y acoples de gas.
- En cada sustitución de bobina de alambre, sopletear con aire comprimido seco la guía flexible de la torcha, verificando su estado. Si la guía se encuentra muy sucia, quitar de la torcha y sumergir en solvente. Si la guía flexible se encuentra deteriorada, cambiar.
- Comprobar al menos diariamente que el tubo de contacto, tobera y guía flexible de la torcha están en correcto estado y en bien montados.

Cambio de la guía flexible.


- Retirar la torcha del acople Euro. Extenderla lo más recta posible. Retirar tobera, tubo de contacto y distribuidor de gas. Retirar tuerca de fijación de guía (en la entrada de alambre de la torcha). Retirar guía usada. Introducir suavemente la guía nueva, comprobando que no se encuentran obstrucciones. Colocar tuerca de fijación. Con la torcha extendida, cortar el extremo de la guía de manera que quede sobresaliendo unos 5 mm de la rosca del difusor. Colocar el distribuidor de gas apretando hasta que haga tope. Colocar tubo de contacto y tobera. Volver a instalar en acople Euro, verificando que se encuentre colocado el tubo capilar (tubo guía de alambre).

Cabezal devanador de alambre.


- Verificar periódicamente el estado de los rodillos. Sopletear con aire comprimido seco para eliminar el polvo metálico depositado en la zona de arrastre: rodillos, guía de entrada y salida.

SECCIÓN 8 - CIRCUITO ELÉCTRICO PC 350/450.

CIRCUITO ELÉCTRICO FUENTE DE PODER.



CIRCUITO ELÉCTRICO CABEZAL PC DUAL.



<p>UNIR S.A.</p> <p>TÍTULO</p> <p>ESQUEMA ELÉCTRICO CABEZAL DE TAURO PC 350/450 DUAL</p>		ESQUEMA	DETAÑADO DE ESQUEMA
		AUTORIA	FECHA
		PROYECTO	FECHA
		REVISIÓN	FECHA
		INSTRUMENTOS	FECHA

SECCIÓN 9 - GARANTÍA.

9.A) CONDICIONES.

1. General. Los productos TAURO están garantizados por dos años a partir de la fecha de envío al Usuario original, **“con excepción de los ítems listados en los párrafos que siguen”**.

A) Elementos consumibles con el uso: consumibles de torcha, acoples de cables, fusibles, que estén usados o desgastados por el normal uso del equipo, están solamente garantizadas si son encontrados defectuosos antes de proceder al uso del equipo.

B) Elementos MIG: torchas, cables, pinza masa, válvula reguladora de gas, precalentador, **están garantizados por 90 días.**

2. Esta garantía contempla la atención de los equipos en planta UNIR S.A., **“corriendo por cuenta del cliente los gastos derivados del envío y fletes”**.

3. Esta garantía no se aplica a equipos que sean modificados o sometidos a mal uso por parte del usuario u otro personal no autorizado expresamente por **TAURO**. Tampoco se aplicará en aquellos equipos que hayan sido instalados sin seguir las normas estándar de la industria y las especificaciones establecidas en el Manual de Instrucción del equipo. **Tampoco tendrá validez esta garantía en aquellos equipos que hayan sido usados bajo condiciones distintas para lo cual están diseñados y que no hayan recibido el cuidado apropiado, protección y mantenimiento bajo la supervisión de personal competente.**

9.B) CERTIFICADO DE GARANTÍA.

Estimado cliente:

Solicitamos completar y enviar el cupón de garantía, que permitirá a la firma UNIR S.A. registrarlo en nuestra base de datos para poder atenderlo y garantizar la asistencia técnica del equipo cumpliendo con nuestros estándares de calidad.

Tenga la atención de enviar el cupón de garantía a:

UNIR S.A.

Av. Ovidio Lagos 4185 - 2000 Rosario. Telefax: (0341) 433-3388

At: Oficina técnica. (tecnica@tauro.com.ar)

**- Cupón de Garantía -**

Nº: _____

Modelo: _____

Serie: _____

Datos de la empresa vendedora: _____ Domicilio: _____

Localidad: _____ Fecha de compra: ___ / ___ / ___ Nº de factura: _____

Datos del cliente: _____ Domicilio: _____ Teléfono: _____

Observaciones: _____



Administración y Planta Industrial: Ovidio Lagos 4185 - Rosario
Tel/Fax: (0341) 4333388 - 4333737 y rotativas.
Visite nuestra pagina web... www.tauro.com.ar
e-mail: ventas@tauro.com.ar
tecnica@tauro.com.ar